




## Návod na obsluhu




## OBSAH

Technická charakteristika	2
Modely	3
Inštalácia a zapojenie riadiacej jednotky	3
Záložný zdroj	5
Displej, funkcie a riadiace prvky	6
Pripojenie svorkovnice	8
Pripojenie čidel	9
Pripojenie ET senzoru Solar Sync	10
Pripojenie diaľkového ovládača ROAM REMOT	12
Programovanie riadiacej jednotky	13
1. Nastavenie aktuálneho času a kalendárnych dát	14
2. Nastavenie štartovacích časov	14
3. Vymazávanie štartovacích časov	15
4. Nastavenie dĺžky závlahy pre jednotlivé sekcie	15
5. Voľba závlahového kalendára	17
5.1 Týždenný závlahový kalendár	17
5.2 Nastavenie párných, alebo nepárných dňoch	17
5.3 Nastavenie závlahového intervalu	18
6. Závlaha s väzbou na čidlo	18
7. Závlaha bez väzby na čidlo	18
8. Zablokovanie závlahy	19
9. Časové blokovanie riadiacej jednotky	19
10. Percentuálna zmena nastavených závlahových časov	19
11. Manuálne spustenie jednotlivých sekcií	19
12. Manuálne spustenie závlahového cyklu	20
13. Trvalé zablokovanie závlahy v týždňovom kalendári	20
14. Programová pauza medzi sekciami	21
15. Programovateľná funkcia čidla	22
16. Vloženie a vyvolanie programu z trvalo záložnej pamäti	23
17. Testovaci program elektrických obvodov a displeja riadiacej jednotky (zrychlený)	24
18. Štandardný testovaci program	25
19. Reset riadiacej jednotky	26
20. Zimná starostlivosť	26
21. Najčastejšie poruchy a ich riešenie	27

## Technická charakteristika

- priehľadný LCD displej s grafickými symbolmi a aktuálnym časovým údajom.
- 5 ovládaciach tlačidiel, otočný prepinač funkcií a prepinač funkcie čidla.
- schopnosť ovládať 2,4,6 alebo 8 sekcií (201i, 401i, 601i, 801i, 401, 601,801).
- plastová schránka ( v prevedení s interným transformátorom uzatvárateľná a uzamykateľná, vhodná pre vonkajšie použitie).
- voľba zobrazenia času pre jednotlivé sekcie nastaviteľná od 1 min. do 4 hod.
- 4 štartovacie časy, možnosť využitia až dvanásťich (4 časy x 3 programy) zavlažovacích cyklov za deň.
- 3 nezávislé programy A, B, C.
- týždenný zavlažovací kalendár s dennou voľbou závlahových dní.
- závlahový interval 1-31 dní.
- schopnosť ovládania jedného hlavného elektromagnetického ventilu, alebo relé čerpadla súčasne s dvoma sekčnými elektromagnetickými ventilmi.
- možnosť voľby prevádzky automatického systému s čidlami alebo bez čidel.
- Smart Port pre pripojenie diaľkového ovládania ROAM.

- nastaviteľná pauza – oneskorenie medzi jednotlivými sekciami v dĺžke 0 sek. – 4 hod. (krok nastavenia v intervale 0 sek. – 1 min. v sekundových krokoch, v intervale 1 min. – 2 hod. v minútových krokoch, v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min.).
- manuálne spúšťanie ľubovoľnej sekcie, alebo celej skupiny sekcií v rámci zvoleného programu.
- manuálne blokovanie prevádzky po dobu 1 – 7 dní.
- možnosť percentuálnej zmeny nastavených časov v rozsahu 10% až 150% v krokoch po 10%.
- možnosť zapojenia veterného, teplotného alebo dažďového čidla spolu s indikáciou stavu čidla na displeji.
- jednotlačidlové (zrychlené) spúšťanie sekcie alebo závlahového cyklu.
- napájanie 230V/ 24 V AC, 50 Hz.
- výmenný záložný zdroj – 3V lithiová plochá batéria pre uchovanie behu reálneho času a naprogramovaných dát pre prípad dlhšieho výpadku elektrického napäťa.
- neprchavá pamäť – nastavený program v ovládacej jednotke zostáva zachovaný aj bez záložného zdroja.
- funkcia programovateľného zablokovania čidla len pre určitú konkrétnu sekciu alebo pre vybratú skupinu viacerých sekcií.
- možnosť vloženia aktuálneho závlahového programu (rsp. všetkých závlahových programov A, B a C) do trvalej záložnej bez napäťovej pamäti.
- funkcia „reset“.



## Modely

X-CORE 201i – 2 sekcie, externý transformátor 230/ 24V AC, len na vnútorné použitie

X-CORE 401i – 4 sekcie, externý transformátor 230/ 24V AC, len na vnútorné použitie

X-CORE 601i – 6 sekcií, externý transformátor 230/ 24V AC, len na vnútorné použitie

X-CORE 801i – 8 sekcií, externý transformátor 230/ 24V AC, len na vnútorné použitie

X-CORE 401 – 4 sekcie, interný transformátor 230V/ 24V AC, vnútorné a vonkajšie použitie

X-CORE 601 – 6 sekcií, interný transformátor 230V/ 24V AC, vnútorné a vonkajšie použitie

X-CORE 801 – 8 sekcií, interný transformátor 230V/ 24V AC, vnútorné a vonkajšie použitie

## Inštalácia a zapojenie riadiacej jednotky

### a) Riadiaca jednotka X-CORE (i) s externým transformátorom

Riadiace jednotky X-CORE (i) s napájaním pomocou externého transformátoru 230V/24V AC sú určené k inštalácii **len** pre vnútorné použitie.


Riadiaca jednotka je pripevňuje na stenu pomocou troch vrtov dĺžky 4 mm (A) skrz pripravené otvory v zadnej časti plastovej schránky. Horný otvor (B) umožňuje jednoduché zavesenie a centrovanie spodné otvory (C) zaistíujú jednotku proti vysunutiu.

Pri voľbe umiestnenia riadiacej jednotky dbajte na to, aby jednotka bola voľne prístupná a nebola vystavovaná vysokým teplotám. Displej riadiacej jednotky nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu!

Pri riadiacich jednotkách X-CORE s externým transformátorom sa pripája jednotka najprv k transformátoru 24V AC a až potom transformátor k sieti 230V AC. Transformátor je možné použiť adaptérový, nástenný, alebo prevedenie na DIN lištu.

Pripojenie riadiacej jednotky k transformátoru prevedťte nasledujúcim spôsobom:

- Vysuňte smerom dole spodný kryt riadiacej jednotky.
- Pripojte kábel od výstupu z transformátoru pomocou skrutiek k svorkovnici do pozície 24 VAC.
- Vyberte izolačnú fóliu, ktorá chráni 3V lithiovú batériu pred samovybitím (v čase distribúcie riadiacej jednotky od výroby ku koncovému užívateľovi). Po aktivácii záložného zdroja sa na displeji zobrazí symbol výpadku elektrického prúdu. Ako náhradný záložný zdroj smie byť použitá len 3V lithiová batéria (typ CR 2032).
- Zatvorite spodný kryt riadiacej jednotky a zaistite ho.
- Pripojte transformátor k sieti 230V AC. Na displeji zhasne symbol výpadku elektrického prúdu.




Riadiaca jednotka nesmie byť umiestnená v nebezpečnom a trvalo vlhkem prostredí ako sú napr. podzemné šachty, studne, nádrže, skleniky atď. Taktiež nesmie byť umiestnená v prostredí, kde hrozi vniknutie cudzích telies, drobných živočichov, alebo hmyzu do riadiacej jednotky.

### b) Riadiaca jednotka X -CORE s interným transformátorom

Riadiace jednotky X -CORE so vstavaným interným transformátorom 230V/23VAC sú určené k inštalácii na vnútorné a vonkajšie použitie.

V pripade inštalácie jednotky vo vonkajšom prostredí odporúčame z dôvodu zachovania vysokej životnosti také umiestnenie, aby jednotka nebola vystavená priamym poveternostným vplyvom – dážď, slnko (tj. napr. pod strechu, alebo prístrešok, pod rímsu, do záhradného altánku a pod.).

Riadiaca jednotka sa pripavňuje na stenu pomocou troch vrtov 4 mm (A) skrz pripravené otvory v zadnej časti plastovej schránky. Horný otvor (B) umožňuje jednoduché zavesenie a centrovanie, spodné stredné otvory (C) zaistiajú jednotku proti vysunutiu. Pre zaistenie vodotesnosti je nutné po pripavení jednotky utesniť spodný stredný otvor silikónom. Iné predložované otvory v pripade vonkajšieho použitia nepoužívajte.



Pri voľbe umiestnenia riadiacej jednotky dbajte na to, aby jednotka bola voľne prístupná a nebola vystavovaná vysokým teplotám. Displej riadiacej jednotky nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu!

Pri riadiacej jednotke X-CORE s interným transformátorom je potrebné skontrolovať si pripojenie jednotky k transformátoru 24V AC (od výroby už prevedené) a následne pripojte transformátor k sieti 230V.

Pripojenie prívodného kablu 230V k transformátoru prevedťte nasledujúcim spôsobom:

- Otvorte dvierka riadiacej jednotky a vysuňte kryt svorkovnice ľahom dole. Povoľte skrutky a vyberte krytku chrániacu svorkovnicu transformátoru.
- Pomocou skúšačky sa presvedčte, či privodný kábel 230V nie je pod napäťom.
- Prevlečte privodný kábel 230V ľavým otvorom v spodnej časti riadiacej jednotky a pripojte ho na svorkovnicu umiestnenú pod transformátorom. Farebné označenie vodičov: L – fáza (hnedý, čierny), N – pracovná nula (modrý), PE – samostatný ochranný (žltozelený).
- K utesneniu prestupov v spodnej časti schránky (pre káble) a zaistenie káblor proti vytrhnutiu používajte zverné ochranné vývodky.
- Vráťte ochrannú krytku svorkovnice transformátoru späť a zaistite ich skrutkami.
- Po aktivácii záložného zdroja sa na displeji zobrazí symbol výpadku elektrického prúdu.
- Ako náhradný záložný zdroj sa smie použiť len 3V lithiová plochá batéria, nikdy nesmú byť použité dobíjacie články (napr. Ni- Cd, Ni – MH a pod.).

- Nahodte istič privodného kablu. Na displeji zhasne symbol výpadku elektrického prúdu.



Na elektrickom privode k ovládacim jednotkám Hunter s interným transformátorom je nutné vždy nainštalovať patričný istiaci prvok. V pripade použitia riadiacej jednotky s interným transformátorom je nutné, pokiaľ je jednotka umiestnená vo vonkajšom prostredí, a je k nej privodené napätie 230V AC (napr. podzemný výkop) vždy použiť prúdový chránič a istič!

Pripojenie ističa, prúdového chrániča a riadiacej jednotky môže prevádzkať len kvalifikovaná osoba!

## Záložný zdroj


Riadiaca jednotka X-CORE je vybavená pamäťou umožňujúcou dočasné udržanie reálneho času a naprogramovaných dát aj bez záložného zdroja 3V. V čase výpadku napájacieho napäťia sú v chode vnútorné hodiny riadiacej jednotky. Pri výpadku napájacieho napäťia trvajúceho dlhšie ako 30 dní dôjde po tridsiatich dňoch k zastaveniu vnútorných hodin z dôvodu šetrenia lithiovej batérie. V tomto pripade ale nedôjde k vymazaniu naprogramovaných dát.

Po ukončení inštalácie a zapojenia riadiacej jednotky X-CORE, vyjmite izolačný prúžok chrániaci 3V lithiovú plochú batériu pred samou vybitím (v dobe distribúcie riadiacej jednotky od výrobcu ku koncovému užívateľovi).

Pokiaľ nie je pripojené sieťové napájanie 230V, zobrazí sa na displeji po aktivácii záložného zdroja symbol výpadku elektrického prúdu.

Ako náhradný záložný zdroj smie byť použitá len 3V lithiová plochá batéria (typ CR 2032), nikdy nesmú byť použité dobíjacie články (napr. Ni-Cd, Ni-Mh a pod.). Môžu spôsobiť závažné poškodenie prístroja!

Táto batéria umožňuje uchovanie aktuálneho času po dobu pripadných výpadkov napájacieho napäťia a to až po dobu jedného mesiaca od posledného výpadku napájania.





## Výmena batérie

Aj vzhľadom k tomu, že veľkokapacitná lithiová batéria je dodávaná spolu s riadiacou jednotkou X-CORE, môže po niekoľkých rokoch prevádzky dôjsť k jej vybitiu.

Výmena batérie sa prevádzka nasledovným spôsobom:

- Odskrutujte skrutku držiacu puzdro batérie.
- Vyklopte držiak batérie smerom nadol.
- Vyjmite batériu a nahradte ju inou (typ CR 2032 3V). Pri tejto činnosti dbajte na správnu polaritu (+ a -) novo vkladanej batérie! Kladný pól batérie je priložený na vnútorenej strane puzdra!
- Držiak batérie zatlačte späť smerom nahor.
- Zaskrutkujte späť skrutku držiacu puzdro batérie.






Oproti iným riadiacim jednotkám Hunter, v ktorých je záložným zdrojom alkalická 9V batéria, nie je nutné pri riadiacej jednotke X-CORE na jeseň pri zazimovaní závlahového systému 3V lithiovú batériu s riadiacej jednotky odstraňovať ani ju iným spôsobom odpájať. Riadiaca jednotka X-CORE je vybavená funkciou samočinného odpojenia 3V záložnej batérie pri výpadku napájania dlhšom ako jeden mesiac. To znamená, že počas zimného obdobia nedochádza k zbytočnému vybitiu 3V záložnej batérie.

**POZNÁMKA:** Záložný zdroj 3V zachová v riadiacej jednotke beh reálneho času a umožňuje programovanie jednotky. Nie je však schopný ovládať hlavný ani sekčný elektromagnetický ventil.


## Displej, funkcie a riadiace prvky

### Usporiadanie riadiacej jednotky X-CORE 801 (i) – len pre vnútorné použitie (externé trafo)



- symbol zobrazený pri nastavovaní dĺžky závlahy.
- symbol zobrazený pri nastavovaní štartovacieho času (1-4).
- symbol zobrazujúci číslo sekcie (podľa typu riadiacej jednotky – 2,4,6 alebo 8 sekcií).
- symbol voľby programu A, B alebo C.
- symbol týždenného kalendára (pričom MO znamená pondelok až SU znamenajúc nedele).
- symbol mesiaca (číslom 1 až 12 zobrazuje aktuálny mesiac pri programovaní jednotky).
- symbol Odd/Even zobrazuje či je zavlažovanie zvolené v párme (Even), alebo nepárne (Odd) dni.

8. symbol blikajúceho postrekovača, signalizuje prebiehajúce zavlažovanie.
9. symbol zablokované závlahy (obrázok závlahy je v preškrnutom kruhu, a bliká trvalo).
10. symbol aktívneho čidla (ak je zobrazený, tak čidlo blokuje závlahu v automatickom režime).
11. symbol percentuálnej zmeny nastavených časov dĺžky závlahy v rozmedzí 0%-150% (po 10%).
12. symbol závlahových dní – teda dni, v ktoré závlaha v týždenom kalendári bude prebiehať.
13. symbol dní bez závlahy – dni, kedy závlaha nebude prebiehať.
14. symbol závlahového intervalu, v ktorom závlaha prebiehať bude.
15. záložná lithiová 3V batéria (typ CR2032) umožňujúca naprogramovanie riadiacej jednotky aj bez sietového napájania.
16. krytka svorkovnice transformátoru.
17. svorkovica riadiacej jednotky – slúži k pripojeniu senzorov, elektromagnetických ventilov a napája cieho transformátoru.
18. tlačidlo „reset“.
19. Smart Port diaľkového ovládača Remote Roam.
20. Prepínač funkcie čísel umožňujúci premiestnenie senzorov (RAIN SENSOR BYPASS/ACTIVE).



#### Pohyby hlavného otočného prepínača:

**Auto** – v automatickom režime podľa na staveného programu.

**Dátum a čas** – nastavenie času a kalendárnych dát.

**Startovacie časy** – nastavenie startovacích časov pre jednotlivé cykly.

**Dĺžka závlahy** – nastavenie dĺžky zavlažovania pre jednotlivé sekcie.

**Závlahový kalendár** – nastavenie závlahových dní, resp. dní bez závlahy.

**Sezónna zmena nastavení** – percentuálna zmena dĺžky všetkých závlahových časov.

**Solar Sync – Nastavenie** – nastavenie senzoru Solar Sync.

**Sekcia manuálne** – manuálne spustenie zavlažovania jednej sekcie.


**Dočasne vypnuté** – ukončenie automatickej aj manuálnej závlahy.




Pri prevádzke riadiacej jednotky X-CORE s interným transformátorom vždy ponechávajte uzatvorené, a pripadne tiež uzamknuté ochranné dvierka z dôvodu ochrany LCD displeja pred vplyvom slnečného žiarenia a vysokých teplôt.

## Pripojenie svorkovnice

### a) pripojenie sekčných ventilov a externého transformátora k X-CORE 801(i)



### b) pripojenie hlavného a sekčného ventilu k riadiacej jednotke X-CORE 801 ?



**AC** – svorky pre pripojenie napájania s transformátoru 230 V/24V AC, 25VA.

**REM** – svorka SMART PORT, pripojenie čidla Solar Sync, alebo diaľkového ovládača.

**SEN** – svorky pre pripojenie čidla.

**C** – svorka spoločného vodiča všetkých elektromagnetických ventilov.

**P** – svorka pre pripojenie hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé k ovládaniu čerpadla.

**1 – 8** – svorky pre pripojenie sekčných elektromagnetických ventilov.

**RST** – tlačidlo „reset“.

K pripojeniu riadiacej jednotky X-CORE s elektromagnetickými ventilmi a príslušnými čidlami používajte výhradne pozemné vodiče CYKY s priemerom 1,5mm<sup>2</sup> (vzdialosť medzi riadiacou jednotkou a najvzdialenejším elektromagnetickým ventilom do 300m) alebo 2,5mm<sup>2</sup> (vzdialosť nad 300m). Vodiče zaistite do svorkovnice jednotky pomocou skrutiek. Vždy sa uistite, či je vodič vo svorkovnici správne pripojený. Vodiče nikdy nepripájajte do svorkovnice v dobe, keď je príslušná sekcia pod napäťom (hrozi nebezpečenstvo skratu)!

Riadiaca jednotka X-CORE umožňuje pripojenie len jedného hlavného elektromagnetického ventilu, alebo relé k riadeniu čerpadla až dvoch sekčných elektromagnetických ventilov na jeden sekčný výstup. Do svorkovnice hlavného elektromagnetického ventilu zapájajte vždy len elektromagnetický ventil.

Vodiče sekčných elektromagnetických ventilov sa zapájajú do svorkovnice s čiselným označením príslušnej sekcie (tj. 1-8).

Spoločný vodič elektromagnetických ventilov sa pripája do svorkovnice s označením C.




**UPOZORNENIE:** K riadiacej jednotke nikdy nepripájajte súčasne viac ako tri elektromagnetické ventily (1 hlavný + 2 sekčné). Súčasne zopnutie viac ako troch elektromagnetických ventilov môže spôsobiť poškodenie transformátoru, pripadne elektrických obvodov riadiacej jednotky!

## Pripojenie čidiel

K riadiacej jednotke X-CORE je možné pripojiť ľubovoľný typ čidla (zrážkové MINI-CLICK, RAIN-CLICK, teplotné FREEZE-CLICK, alebo veterné WIND-CLICK).


Príslušné čidlo (alebo viac sériových zapojených čidiel) môže riadiacu jednotku ovplyvniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) všetky sekcie budú pracovať s väzbou na zrážkové čidlo



Vyjmite prepojovaciu svorku z pozicie SEN a na uvoľnené miesto na svorkovnici riadiacej jednotky zapojte čidlo alebo viac sériovo zapojených čidel.

Vyberte prepojovaciu svorku z pozicie **SEN** a na uvoľnené miesto na svorkovnici riadiacej jednotky zapojte čidlo. Pri aktivácii čidla dôjde k zablokovaniu závlahového systému a na displeji riadiacej jednotky X-CORE sa zobrazí symboly OFF a  (prepinač **SENSOR** v polohe **ZAP**). Čidlo túto chvíľu blokuje automatický režim závlahy a rovnako manuálne spustenie cyklu. Manuálne spustenie jednotlivých sekcií (**SEKCIA MANUÁLNE**) je však možné previesť.



Prepnutím prepinača **SENSOR** do polohy **VYP** je čidlo vyradené s činnosti a závlaha môže byť prevádzkovaná trvale a v akomkoľvek režime. V prípade, že nie je použité žiadne čidlo, pozícia **SEN** musí zostať spojená prepojovacou svorkou alebo prepinač **SENZOR** musí byť prepnutý do pozicie **VYP**.



**POZNÁMKA:** Pokiaľ dôjde k aktivácii čidla a následne k zablokovaniu závlahy v priebehu závlahového cyklu, nebude už tento cyklus opäť obnovený a to ani v prípade deaktivácie čidla. Závlaha bude aktivna až nasledujúcim cyklem.

Tento spôsob nastavenia čidla je vhodné použiť v prípadoch, keď všetky sekcie budú pracovať s väzbou na zrážkové čidlo.

#### **b) len niektoré sekcie budú pracovať s väzbou na čidlo, ostatné budú pracovať bez väzby na čidlo**

Cidlo na svorkovnici riadiacej jednotky zostáva zapojené v pozícii **SEN**, prepojovaciu svorku odstraňte. Pri aktivácii čidla dôjde k zablokovaniu len niektorých elektromagnetických ventilov. Ostatné ventily sú trvale v prevádzke bez ohľadu na čidlo. Toto je možné vďaka tomu, že riadiaca jednotka X-CORE je ako prvá riadiaca jednotka Hunter vybavená funkciou programovateľného zablokovania čidla len pre určitú konkrétnu sekciu, alebo pre vybranú skupinu viac sekcií. Pri aktivácii čidla nedôjde k zablokovaniu závlahy sekcií, na ktorých nastavíte vypnutie funkcie čidla.

Tieto sekcie sú trvale v prevádzke bez ohľadu na stav čidla.

Viac viď. Programovanie riadiacej jednotky – Programovateľná funkcia čidla



I keď dôjde k zablokovaniu závlahy na týchto sekciách, kde je to programovateľnou funkciou čidla nastavené, svorky pre riadenie hlavného elektromagnetického ventilu (resp. pre celé riadiace čerpadlo) zostávajú po celú dobu závlahového cyklu trvale pod napäťom!

Toto je nutné uvedomiť si predovšetkým pri systéme, kde je zdrojom tlakovéj vody čerpadlo, ktoré je spinané len elektrickým relé na základe pokynu od riadiacej jednotky, a kde nie je ďalšia ochrana čerpadla pred pretlakovaním (napr. tlakový spínač, alebo poistný ventil). Tento typ nastavenia funkcie čidla sa využíva len v tom prípade, ak časť závlahy pracuje v závislosti na čidle a zvyšok trvale bez čidla (napr. závlaha rastlin umiestnených pod strechou v skleníku a pod.).

## **Pripojenie ET senzoru Solar Sync**

Riadiaca jednotka X-CORE je kompatibilná s nadradeným senzorovým systémom Solar Sync a bezkáblej verzii senzoru Solar Sync. Solar Sync je senzorový systém, ktorý dokáže pomocou funkcie percentuálnej zmeny dĺžky závlahy automaticky prispôsobiť dĺžku zavlažovania lokálnym klimatickým podmienkam. Solar Sync

využíva senzory slnečného žiarenia a teploty pre meranie evapotranšpirácie (množstvo vody spotrebovanej rastlinami a odparenej z pôdy). Okrem toho je súčasťou senzoru Solar Sync tiež senzor Rain-Click.

**UPOZORNENIE: Solar Sync aplikuje štandardne hodnotu 80% pre sezónne nastavenie až do doby, kedy sú zhromažďované dátá z celodenného merania (24 hodín).**



Zapnutie alebo vypnutie vypinača senzora zrážok na riadiacej jednotke nemá žiadny vplyv na hodnotu sezónneho nastavenia, ktoré riadi Solar Sync.

Funkcia senzoru zrážok a teploty je ale závislá od polohy vypinača senzorov.

### **Popis a inštalácia senzoru**

Pri inštalácii senzoru platí rovnaký postup, ako pri inštalácii čidla zrážok. Senzor je potrebné umiestniť v mieste, na ktorom bude osvetlený slnkom po celý deň. Nemal by byť umiestnený v dosahu postrekovačov, alebo v tienistom mieste. Senzor sa dodáva s pripojovacím káblom v dĺžke 12m. V prípade potreby je možné kábel predĺžiť až na vzdialenosť 60m (CYKY 1,5mm<sup>2</sup>).

Pre správne fungovanie senzoru je nutné udržiavať čidlo merania intenzity slnečného žiarenia čisté. Priehľadný plastový kryt čidla by mal byť vyčistený na začiatku, senzory pri spustení závlahy. Nasledovné čistenie je závislé od prašnosti prostredia (cca každých šest mesiacov).

Súčasťou senzoru je čidlo zrážok Rain-Click, pri tomto čidle nie je nutná žiadna špeciálna údržba. V závislosti na miestnych podmienkach a požiadavkách na množstvo zrážok, je na čidle možné nastaviť dĺžku vypnutia závlahy, a to nastavením ventilačného otvoru, ktorý ovplyvňuje dobu „vysychania“ diskov vo vnútri čidla. Doba „vysychania“ je závislá od miestnych klimatických podmienok (intenzita slnečného žiarenia, vietor, vlhkosť vzduchu a pod.). V okamžiku vyschnutia diskov sa zniží ich celková výška a vratná pružina zaistí zopnutie mikrospínača blokujúceho závlahu.

Dĺžku doby vysychania čidla je možné nastaviť otáčaním ventilačného krúžku, ktorým dochádza k otváraniu, alebo uzatváraniu ventilačných otvorov. Nasiakavé disky vysychajú v závislosti počtu otvorených ventilačných otvorov. Týmto nastavením je možné kompenzovať napr. umiestnenie čidla na príliš slnečnom mieste alebo aj rôzne špeciálne podmienky. Najvhodnejšie nastavenie čidla sa spravidla dosiahne až po niekoľkých týždňoch, či mesiacoch prevádzky postupnou korekciou nastavení.

### **1. Pripojenie a nastavenie senzoru Solar Sync k riadiacej jednotke**

Pripojte zelený a čierny vodič vedúci od senzoru Solar Sync na svorky SEN na riadiacej jednotke X-CORE. Na poradi pripojenia vodičov nezáleží. Otočte prepinač do polohy **SOLAR SYNC NASTAVENIA**. Na displeji sa najskôr zobrazí nápis **DONE** a po chvíli číslice 3 (región) a 5 (sezónne nastavenia).

Prostredníctvom tlačidiel **◀/▶** je možné voliť možnosti medzi oboma položkami.

Pomocou tlačidiel **+/-** je možné zmeniť nastavovanú položku.



### **Nastavenie regiónu**

K dosiahnutiu čo najpresnejších meraní je nutné nastaviť v riadiacej jednotke priemernú hodnotu ET v najteplejšom mesiaci roka. Pomocou tabuľky určite typ regiónu, v ktorom je nainštalovaná riadiaca jednotka. K dispozícii sú štyri rôzne oblasti (regióny), rozdielne v priemerných teplôtach v najteplejšom mesiaci, alebo hodnotách ET.

Pri voľbe regiónu môžete vychádzať jednak z priemerných teplôt, alebo hodnôt ET pre daný región. Pokiaľ to bude možné vychádzajte pri voľbe regiónu z hodnôt ET.

Región 1	Región 2	Región 3	Región 4
<b>Priemerná hodnota ET v júli</b>			
<4,3 mm/deň	4,3 – 5,8 mm/deň	5,8 – 7,36 mm/deň	> 7,4 mm/deň
<b>Priemerná teplota v júli</b>			
18 – 24 °C	24 – 30 °C	30 – 35 °C	35 – 40 °C

**TIP:** Voľbou regiónu s vyššou čiselnou hodnotou dôjde ku skráteniu dĺžky závlahy všetkých sekcií!

### Prispôsobenie dĺžky zavlažovania

Pokiaľ je zavlažovaná plocha priliš suchá, alebo naopak priliš vlhká, je možné globálne znižiť, alebo zvýšiť dĺžku závlahy všetkých sekcií.

Pomocou tlačidla ► nastavite blikajúci kurzor na poziciu s číslom 5. Na displeji je zobrazená číslica 5 (táto hodnota zodpovedá 100%). Pomocou tlačidiel +/- je možné nastavovať čísla v rozsahu 1-10. Plati, že čím vyššie číslo, tým dlhšia závlaha. Čísla menšie ako 5 znamenajú skratenie dĺžky závlahy.



Pokiaľ je v riadiacej jednotke zmenená dĺžka zavlažovania pomocou funkcie **SEZÓNNE NASTAVENIA**, je táto dĺžka automaticky o polnoci upravená senzorovým systémom podľa aktuálnych klimatických podmienok!

V prípade, ak chcete skrátiť, alebo predlžiť dĺžku zavlažovania trvale, je nutné túto úpravu vykonat' v pozícii **SOLAR SYNC NASTAVENIA** (nie v pozícii sezónna zmena).

### Odinštalovanie senzoru SOLAR SYNC

Pokiaľ je nutné odinštalovať senzor SOLAR SYNC, je potrebné odpojiť od riadiacej jednotky senzor a prepnúť otočný prepínač na poziciu **SOLAR SYNC – NASTAVENIA**. Na displeji sa namiesto čiselných hodnôt regiónu a sezónneho nastavenia zobrazia tri vodorovné čiarky. Po prepnutí prepínača do akejkoľvek polohy je senzor odinštalovaný.

### Pripojenie diaľkového ovládača ROAM REMOT


Riadiaca jednotka je kompatibilná s diaľkovým ovládačom REMOTE ROAM (nie je súčasťou jednotky). Diaľkový ovládač je pripojený k riadiacej jednotke pomocou konektoru SMART PORT, s pripojovacím káblom dlhým 1,5m (súčasť diaľkového ovládača). K dispozícii je tiež pripojovací kábel dlhý 7,5m.

K riadiacej jednotke pripojte konektor SMART PORT týmto spôsobom:

**Červený** vodič SMART PORT – ľavá svorka (AC1) napájacieho konektoru riadiacej jednotky.  
(spoločne s vodičom od transformátora 230/24V AC).


**Biely** vodič SMART PORT – pravá svorka (AC2) napájacieho konektoru riadiacej jednotky.  
(spoločne s vodičom od transformátora 230/24V AC).

**Modrý** vodič SMART PORT – svorka REM, umiestnená napravo od napájacieho konektoru.



Nastavenia, použitie a technické parametre ovládača ROAM REMOTE sa nachádzajú v manuály priloženom k diaľkovému ovládaču ROAM.

## Programovanie riadiacej jednotky



Programovanie riadiacej jednotky X-CORE sa prevádzka pomocou ovládacích tlačidiel umiestnených v pravej hornej časti ovládacieho panelu a hlavného otočného ovládača pre prepinanie funkcií uprostred ovládacieho panelu.

## 1. Nastavenie aktuálneho času a kalendárnych dát

- otočný prepínač nastavte do polohy **DÁTUM A ČAS**
- tlačidlami +/- nastavte aktuálny rok a pomocou tlačidla ► prejdete na nastavenie mesiaca.



- tlačidlom +/- nastavte aktuálny mesiac.
- pomocou tlačidla ► prejdite na nastavenie dňa v mesiaci.



- tlačidlom +/- nastavite aktuálny deň v mesiaci a pomocou tlačidla ► prejdete na nastavenie zobrazenia časového formátu (AM/PM,24hr.).



- tlačidlom +/- zadajte požadovaný časový režim AM/PM alebo 24HR a stlačte tlačidlo ►, tým prejdete na nastavenie hodín.



- stlačením tlačidla +/- nastavte aktuálnu hodinu a stlačte tlačidlo ►, pomocou ktorého prejdete na nastavenie minút.




- tlačidlom +/- nastavíte minúty.
- pre nastavenie aktuálnych údajov prepnite otočný ovládač do pozicie **REŽIM AUTO**, tým dôjde k uloženiu všetkých naprogramovaných údajov. Displej riadiacej jednotky zobrazuje aktuálny čas a zvolený časový režim.




## 2. Nastavenie štartovacích časov

- otočný ovládač nastavte do pozicie **ŠTARTOVACIE ČASY**
- tlačidlom PRG zvoľte program (riadiaca jednotka X-CORE umožňuje nastavenie štyroch štartovacich časov pre každý z troch programov A,B,C).



- tlačidlom +/- nastavte prvý štartovaci čas (nastavenie prebieha v intervale 15 min.), a pomocou tlačidla ► prejdite k nastaveniu ďalšieho štartovacieho času.

- rovnakým spôsobom nastavte ostatné štartovacie časy. Pokiaľ budete chcieť nastaviť štartovacie časy aj pre ďalší program (napr. **B**), stlačte tlačidlo PRG a postupujte rovnakým spôsobom ako pri programe **A**.




Po nastavení všetkých štartovacích časov prepnite ovládač do pozicie **AUTO**.

**POZNÁMKA:** Pod pojmom štartovaci čas sa rozumie okamih, keď sa odštartuje závlahový cyklus všetkých sekcií v poradí a dĺžkach nastavených v bode 4. Jednotlivé sekcie na seba automaticky nadväzujú v poradí 1 až 8 a dĺžka celého cyklu je daná súčtom všetkých nastavených sekcií. Čiselné označenie 1 až 4 pred štartovacím časom označuje jeho poradie nie číslo sekcie!


### 3. Vymazávanie štartovacích časov

- otočný ovládač nastavte do pozicie **ŠTARTOVACIE ČASY**.
- tlačidlom PRG zvoľte program, v ktorom chcete vykonať vymazanie štartovacích časov.
- tlačidlom ► zvoľte štartovaci čas, ktorý má byť vymazaný.
- tlačidlami +/- nastavte na displeji symbol **OFF** (v prípade 24HR voľby tento symbol nasleduje po 23:45).
- po vymazaní štartovacích časov prepnite ovládač na poziciu **AUTO**.



### 4. Nastavenie dĺžky závlahy pre jednotlivé sekcie

- otočný ovládač nastavte na poziciu **DĽŽKA ZÁVLAHY**.
- tlačidlom PRG zvoľte program (A,B alebo C).
- tlačidlami +/- nastavte dĺžku závlahy pre sekciu **č.1** a stlačte tlačidlo ►, čas sa nastavuje vo formáte hod:min, napr. 0:06 – 6 minút.
- dĺžku závlahy pre jednotlivé sekcie je možné upraviť v rozmedzi 0 min. – 4 hod. (krok nastavení v intervale 0 min. – 2 hod. v minútových krokoch, v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min.).
- rovnakým spôsobom nastavte dĺžku závlahy pre ostatné sekcie.
- pokiaľ chcete nastaviť dĺžku závlahy pre ďalší program (napr. **B**), stlačte tlačidlo PRG a postupujte rovnakým spôsobom ako v programe **A**.
- pri sekciách, ktoré nemajú byť v danom programe spúšťané, nastavte dĺžku závlahy 0:00.
- po nastavení aktuálnych údajov prepnite otočný ovládač na poziciu **AUTO**.



**Priklad nastavenia dĺžky dobe závlahy pre jednotlivé sekcie:**

#### Nastavenie DĽŽKY ZÁVLAHY

a) PROGRAM A:

- Sekcia 1 – doba závlahy 3 min. 0:03
- Sekcia 2 – doba závlahy 4 min. 0:04
- Sekcia 3 – doba závlahy 2 min. 0:02
- Sekcia 4 – doba závlahy 0 min. 0:00

**b) PROGRAM B:**

- Sekcia 1 – doba závlahy 0 min. 0:00
- Sekcia 2 – doba závlahy 4 min. 0:04
- Sekcia 3 – doba závlahy 2 min. 0:02
- Sekcia 4 – doba závlahy 0 min. 0:00

**c) PROGRAM C:**

- Sekcia 1 – doba závlahy 0 min. 0:00
- Sekcia 2 – doba závlahy 6 min. 0:06
- Sekcia 3 – doba závlahy 0 min. 0:00
- Sekcia 4 – doba závlahy 10 min. 0:10

### **Nastavenie ŠARTOVACÍCH ČASOV**

**a) PROGRAM A:**

- Šartovacie časy: 8:00 19:00 (max. 4 šartovacie časy/program)

**b) PROGRAM B:**

- Šartovacie časy: 10:00 - (max. 4 šartovacie časy/program)

**c) PROGRAM C:**

- Šartovacie časy: 22:15 - (max. 4 šartovacie časy/program)

### **Výsledné nastavenia priebehu závlahy**

- Sekcia 1 – doba závlahy 2x3 min.,

program A

(závlaha bude prebiehať v čase 8:00-8:03, 19:00-19:03)

- Sekcia 2 – doba závlahy 2x4 min., 1x4 min., 1x6 min.,

program A,B,C

(závlaha bude prebiehať v čase 8:03-8:07, 10:00-10:04, 19:03-19:07, 22:15-22:21)

- Sekcia 3 – doba závlahy 2x2 min., 1x2 min.,

program A, B

(závlaha bude prebiehať v čase 8:07-8:09, 10:04-10:06, 19:07-19:09)

- Sekcia 4 – doby závlahy 1x10 min.,

program C

(závlaha bude prebiehať v čase 22:21-22:31)

**POZNÁMKA:** Riadiaca jednotka X-CORE neumožňuje prevádzku v režime prekrývajúcich sa programov. Pokiaľ dôjde k chybnému nastaveniu a programy sa prekrývajú, neprebehnú všetky závlahové cykly. V prípade ak z akéhokoľvek dôvodu bude nutné použiť prekrývajúce sa programy, je možné v tomto prípade použiť riadiacu jednotku, ktorá túto funkciu má (napr. riadiaca jednotka ICC, ktorá umožňuje súbeh ktoréhokoľvek programu s programom D). Ďalšou možnosťou je použitie riadiacej jednotky ACC. Táto jednotka môže spustiť viac programov súčasne, počet programov je obmedzený len veľkosťou vodného zdroja.

**Skontrolujte, či nedochádza v jednotlivých programoch k prekrývaniu závlahových cyklov!**



## 5. Volba závlahového kalendára

Riadiaca jednotka X-CORE umožňuje prevádzku závlahového systému v troch rôznych dlhodobých režimoch pre každý z programov A,B,C.

- Tyždenný závlahový kalendár – pevné nastavenie závlahových dní v týždni v rozmedzi jedného až siedmich dní.
- Závlaha len v párnch, alebo nepárnch dňoch.
- Závlahový interval v rozmedzi 1-31 dní.

### 5.1 Týždenný závlahový kalendár

- otočný prepinač nastavte na poziciu **ZÁVLAHOVÝ KALENDÁR**

- tlačidlom PRG zvoľte program (A,B,C).
- tlačidlom +/- nastavte dni, počas ktorých požadujete zavlažovanie (**MO – SU**, tj. pondelok – nedel'a). Tlačidlom + nastavite deň závlahy (zobrazené ) obrázok kvapky. Tlačidlom – sa ruší deň závlahy (zobrazené) obrázok prečiarknutej kvapky



- stlačením tlačidla +/- blikajúci kurzor automaticky prejde na nasledujúci deň.
- v dňoch, pri ktorých je zobrazený symbol obrázok kvapka , bude prebiehať závlaha. Počas iných dni bude závlaha zablokovaná – symbol obrázok prečiarknutej kvapky
- stlačte tlačidlo PRG a rovnakým spôsobom postupujte pri ostatných programoch.
- po nastavení aktuálnych údajov prepnite otočný ovládač na poziciu **AUTO**.



**Priklad nastavenia týždenného závlahového kalendára:**

závlaha bude prebiehať každý deň.

závlaha bude prebiehať každý deň, okrem stredy a soboty.

### 5.2 Nastavenie párnch, alebo nepárnch dňoch

- otočný ovládač nastavte do pozicie **ZÁVLAHOVÝ KALENDÁR**

- tlačidlom PRG zvoľte program (A,B,C).

- tlačidlom ► nastavte blikajúci kurzor na poziciu **SU** (nedel'a).



- opäť stlačte tlačidlo ► a na displeji sa zobrazí symbol obrázok kvapky **Odd 1,3 ...29** – závlaha bude prebiehať len v nepárnch dňoch.

- pokiaľ chcete aby závlaha prebiehala len v párnch dňoch, opäť stlačte tlačidlo ► a na displeji sa zobrazí symbol obrázok kvapky **Even 2,4....30**.



- pre návrat k nastaveniu nepárnch dňoch stlačte tlačidlo ◀.



- stlačte tlačidlo PRG a rovnakým spôsobom postupujte pri ostatných programoch.
- po nastavení párnych a nepárných dni pri všetkých programoch otočte ovládač do pozicie **AUTO**.

**POZNÁMKA:** V prípade nastavení nepárných dňoch je každý 31. deň v mesiaci a 29. február je zablokovany, aby nedošlo k závlahe dva dni za sebou.




### 5.3 Nastavenie závlahového intervalu

- Otočný ovládač nastavte na poziciu **ZÁVLAHOVÝ KALENDÁR**
- tlačidlom PRG zvoľte program (A,B,C).
- tlačidlom ► nastavte blikajúci kurzor na poziciu **SU** (nedele).




- nasledovne trikrát stlačte tlačidlo ► až sa na displeji zobrazí symbol **1-31** a blikajúca číslica vyjadrujúca veľkosť závlahového intervalu.
- tlačidlom +/- nastavte veľkosť tohto závlahového intervalu v rozmedzi 1 – 31 dní (napr. 4 – závlaha bude prebiehať každý štvrtý deň vrátane dnešného).
- stlačte tlačidlo PRG a rovnakým spôsobom postupujte aj pri ostatných programoch.
- po nastaveniach závlahového intervalu pri všetkých programoch otočte ovládač do pozicie **REŽIM AUTO**.



### 6. Závlaha s väzbou na čidlo

- otočný ovládač nastavte na poziciu **AUTO**.
- displej zobrazuje aktuálny časový údaj, zvolený časový režim a aktuálny deň v týždni.

- prepinač **SENZOR** prepnite do polohy **ZAP**.
- závlaha bude prebiehať automaticky podľa nastavených časov, v prípade aktivácie niektorého s čidiel dôjde k zablokovaniu závlahy, a na displeji sa zobrazí nápis **OFF** a symbol 



### 7. Závlaha bez väzby na čidlo

- otočný ovládač nastavte na poziciu **AUTO**.
- displej zobrazuje aktuálny časový údaj, zvolený časový režim a aktuálny deň v týždni.
- prepinač **SENZOR** nastavte do polohy **VYP**.
- závlaha bude prebiehať automaticky podľa nastavených časov, v prípade aktivácie niektorého s čidiel nedôjde k zablokovaniu závlahy.

## 8. Zablokovanie závlahy

- otočný ovládač nastavte na poziciu **DOČASNE VYPNUTÉ**.
- na displeji riadiacej jednotky sa po dvoch sekundách zobrazí nápis

**OFF** a symbol 

- systém je trvalo zablokovaný až do doby, keď prepnete ovládač späť do pozicie **AUTO**.



## 9. Časové blokovanie riadiacej jednotky

Riadiacu jednotku X-CORE je možné dočasne zablokovať po dobu 1 – 7 dní.

- otočný ovládač nastavte na poziciu **DOČASTNE VYPNUTÉ**.
- na displeji riadiacej jednotky sa po dvoch sekundách zobrazí nápis


**OFF** a symbol 

- tlačidlom +/- zadajte počet dní v intervale od jeden do sedem, počas ktorých bude riadiaca jednotka zablokovaná.
- vpravo od nápisu **OFF** bude blikat číslo 1 až 7, napr. **OFF 1** a ďalej

symboly  a 

- otočný prepinač nastavte späť na poziciu **AUTO**.
- displej riadiacej jednotky zobrazuje symbol **OFF**, číslo vyjadrujúce počet dní blokovania závlahy (v našom

priape **OFF 1** – závlaha sa prepne do automatického režimu, po uplynutí jedného dňa) a symboly  a   
- pre okamžité zrušenie časového blokovania otočte ovládač na niekoľko sekúnd na poziciu **DOČASNE VYPNUTÉ** a potom ho vráťte do pozicie **AUTO**.



## 10. Percentuálna zmena nastavených závlahových časov

Riadiaca jednotka X-CORE umožňuje percentuálnu zmenu nastavených dát (dĺžka závlahy pri jednotlivých sekciach) v rozmedzi 10 až 150%. Táto funkcia umožňuje napr. v jesenných mesiacoch útlm závlahy alebo naopak v letných mesiacoch predĺženie doby závlahy **bez zásahu do naprogramovaných dát**. Percentuálna zmena je spoločná pre všetky programy (A,B,C).

- otočte ovládač na poziciu **SEZÓNNA ZMENA – NASTAVENIA**
- tlačidlom +/- zadajte percentuálnu zmenu dĺžky závlahy pre všetky sekcie.
- stlačením tlačidla +/- menite percentá v rozmedzi 10 – 150%. Každá jednotlivá čiarka v stĺpci predstavuje 10%.

**POZNÁMKA:** Časy naprogramované podľa bodu č. 4 zodpovedajú vždy veľkosti 100%.



## 11. Manuálne spustenie jednotlivých sekcií

- otočný ovládač nastavte na poziciu **SEKCIA MANUÁLNE**.
- tlačidlom ► nastavte číslo požadovanej sekcie.

- tlačidlom +/- nastavte dĺžku závlahy v rozmedzi 0 min. – 4 hod. (krok nastavení v intervale 0 min. – 2 hod. v minútových krokoch, v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min.)

- otočný ovládač nastavte na poziciu **AUTO**.

- na displeji sa zobrazí číslo spustenej sekcie, odpočet doby závlahy

a blikajúci symbol

- závlaha sa spustí bez väzby na čidlo, teda aj v prípade, keď je v automatickom režime čidlom blokované.



V prípade ak chcete závlahu manuálne spustenej sekcie ukončiť skôr, prepnite otočný ovládač na niekoľko sekúnd do pozicie **DOČASNE VYPNUTÉ** a pre pokračovanie v programe nastavenom v riadiacej jednotke ho prepnite do pozicie **AUTO**.

## 12. Manuálne spustenie závlahového cyklu

- otočný ovládač prepnite na poziciu **AUTO**.

- stlačte tlačidlo ► a podržte ho stlačené pod dobu minimálne dvoch sekúnd.

- tlačidlo ► uvoľnite, časový údaj na displeji riadiacej jednotky začne po dobu dvoch sekúnd blikat. Teraz môžete tlačidlom PRG nastaviť program A, B alebo C. Tlačidlami +/- je možné meniť dĺžku závlahy pre ľubovoľnú sekciu. Sekcia sa volí pomocou tlačidla ►.

- po uplynutí dvoch sekúnd od posledného stlačenia tlačidla sa spustí automaticky závlaha prv nastavenej sekcie, na displeji bude zobrazené číslo prebiehajúcej sekcie, označenie bežiaceho programu, odpočet doby

závlahy a blikajúci symbol prebiehajúcej závlahy

- tlačidlami +/- je možné aj počas závlahy meniť jej dĺžku.

- závlaha nebude spustená pokiaľ je čidlo aktívne a na displeji sa zobrazí OFF a

- v prípade ak si prajete závlahu i tak spustiť, prepnite prepinač SENZOR do pozicie VYP (čidlo je vyradené a závlaha môže byť prevádzkovaná trvalo a v akomkoľvek režime – viď kapitola Pripojenie čidiel).

- ak chcete závlahu ukončiť skôr, ako uplynie celý cyklus, prepnite otočný ovládač na niekoľko sekúnd do pozicie **DOČASNE VYPNUTÉ** a pre pokračovanie v programe nastavenom v riadiacej jednotke späť do pozicie **REŽIM AUTO**.



## 13. Trvalé zablokovanie závlahy v týždňovom kalendári

Riadiaca jednotka X-CORE umožňuje trvalé zablokovanie ľubovoľného dňa v týždni a to aj v prípade, že na tento deň prípadá závlahový interval, alebo párný či nepárný závlahový deň.

Toto zablokovanie sa nastavuje v tom prípade, pokiaľ využívate závlahový interval, alebo párne či nepárne dni a zároveň požadujete, aby napr. v sobotu z dôvodu kosenia trávy neprebieha závlaha.

- otočný ovládač nastavte na poziciu **ZÁVLAHOVÝ KALENDÁR**.


- na displeji sa zobrazí symbol týždenného kalendára (MO až SU , prípadne ).

- tlačidlom ► nastavte blikajúci kurzor na poziciu SUN.

- následne tlačidlo ► stlačte ešte trikrát a na displeji sa zobrazí symbol

1-31

a blikajúca číslica 1.



- tlačidlom PRG zvoľte program (A,B alebo C) a následne začne blikat symbol prvého dňa v týždni (MO – pondelok).
- následne tlačidlom ► / ◀ alebo + nastavte blikajúci kurzor na deň v týždni, v ktorom má byť závlaha zablokovaná.
- stlačte tlačidlo – a nad označením dňa v týždni sa zobrazí symbol



označujúci deň bez závlahy

- týmto spôsobom je možné označiť aj viac dní v týždni.



- automatická závlaha je v takto označených dňoch trvale zablokovaná a to aj v prípade, že tento deň pripadá závlahový interval alebo párný či nepárný závlahový deň!
- v našom prípade teda automatická závlaha nepôjde za žiadnych okolnosti v sobotu.
- po nastavení trvalého blokovania závlahy v týždenom kalendári, pri prvom programe stlačte tlačidlo PRG pre zablokovanie aj v ďalších programoch.
- po nastavení trvalého blokovania závlahy v týždenom kalendári vo všetkých programoch, kde ste chceli toto nastavenie realizovať, otočte hlavný ovládač späť na poziciu **AUTO**.



## 14. Programová pauza medzi sekciami

Medzi spušťaním jednotlivých sekcií umožňuje riadiaca jednotka X-CORE nastaviť pauzu v rozmedzi 0 sekúnd – 4 hodiny. Nastavenie prebieha v intervale 0 sek. – 1 min. v sekundových krokoch, v intervale 1min. – 2 hod. v minútových krokoch a v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 mih.

- otočný ovládač otočte na poziciu **AUTO**.
- stlačte a podržte tlačidlo – a súčasne otočte ovládač na poziciu **DĽŽKA ZÁVLAHY**.
- uvoľnite tlačidlo – a na displeji sa zobrazí blikajúci údaj **00**, ktorý vyjadruje dĺžku programovej pauzy medzi sekciami v sekundách.
- tlačidlom +/- zadajte dĺžku pauzy medzi sekciami.
- nastavenie prebieha v intervale 0 sek. – 59 sek. v sekundových krokoch.
- po údaji 59 (sekúnd) nasleduje prechod do formátu hod:min a nastavovanie pauzy pokračuje v intervale 1 min. – 2 hod. v minútových krokoch až do hodnoty 2:00.
- po údaji 2:00 (2 hodiny) nastavovanie pokračuje v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min., tj. 2:10, 2:20 až 4:00 čo je maximálna dĺžka programovateľnej pauzy medzi sekciami.
- nastavená dĺžka programovateľnej pauzy medzi sekciami je spoločná pre všetky programy a sekcie. Po nastavení pauzy prepnite otočný prepinač na poziciu **AUTO**.



Symbol „00“ až „59“ zobrazuje nastavenie pauzy v sekundách. Symbol „0:01“ až „4:00“ zobrazuje nastavenie pauzy v hodinách a minútach.

Nastavovanie pauzy v dĺžke od 1 sekundy do 1 minúty prebieha v sekundových krokoch.

Nastavovanie pauzy v dĺžke od 1 minúty do 2 hodín prebieha v minútových krokoch.

Nastavovanie pauzy v dĺžke od 2 hodín do 4 hodín prebieha v desaťminútových krokoch.

V prípade využitia tejto funkcie dôjde medzi ukončením jednej sekcie a spustením druhej k pauze, ktorá umožňuje napríklad doplnenie slabého zdroja vody a bude odpočítavaná na displeji riadiacej jednotky. Počas programovej pauzy zostáva hlavný ventil (relé čerpadla) prvých cca 15 sekúnd otvorený pre jednoduchšie uzavretie sekčného elektromagnetického ventilu.



**Pokiaľ riadiaca jednotka priamo ovláda relé čerpadlo, je nutné systém doplniť poistným ventilom alebo tlakovým spinačom, ktorý zabráni pretlakovaniu rozvodu počas prvých cca 15-tich sekundách programovej pauzy, kedy je čerpadlo ešte v prevádzke!**


## 15. Programovateľná funkcia čidla

Riadiaca jednotka X-CORE je vybavená funkciou programovateľného zablokovania čidla len pre určitú konkrétnu sekciu alebo pre vybratú skupinu viac sekcií.

Pri aktivácii čidla nedôjde k zablokovaniu závlahy pri sekcií, na ktorej nastavíte vypnutie funkcie čidla. Ostatné sekcie sú trvalo v prevádzke s väzbou na čidlo.

- otočný ovládač nastavte na poziciu **AUTO**.
- stlačte a pozdržte tlačidlo – a súčasne otočte ovládač na poziciu **STARTOVACIE ČASY**.


- tlačidlo uvoľnite a na displeji sa zobrazí blikajúci symbol a nad ním nápis **ON** a vľavo číslo sekcie.



- tlačidlami / nastavte číslo sekcie, v ktorej chcete vykonávať nastavenie funkcie čidla.
- ďalej tlačidlami +/- nastavte funkciu čidla a to nasledujúcim spôsobom:

+ nastavuje deaktiváciu funkcie čidla pre príslušnú sekciu, displej zobrazuje **OFF**.


- nastavuje aktiváciu funkcie čidla pre príslušnú sekciu, displej zobrazuje **ON**.



**POZNÁMKA:** Z výroby je naprogramovaná funkcia čidla pri všetkých sekciach nastavená na **ON** tj. pri aktivácii čidla je zavlažovanie prerušené. Displej zobrazuje **ON** a závlaha bude prebiehať v závislosti na aktuálnom stave čidla.

- po nastavení funkcie čidla pri prvej sekcií tlačidlami / nastavte čidlo ďalšej sekcie a postupujte podobne.
- nastavenie funkcie čidla pri danej sekcií je rovnaké pre všetky programy (A,B,C).
- po nastavení funkcie čidla pri všetkých sekciach prepnite otočný ovládač späť na poziciu **AUTO**.
- pokiaľ teraz dôjde k aktivácii čidla a k závlahie na sekcií, na ktorej je nastavená deaktivácia čidla, závlaha prebehne a po celú jej dobu budú

na displeji zobrazené blikajúce symboly a



**POZNÁMKA:** Deaktivácia funkcie čidla pre príslušnú sekciu (displej zobrazuje **OFF**) sa rozumie, že závlaha na tejto sekcií prebehne aj vzhľadom na to, že zrážková výška na čidle dosiahla aktivačnú, tj. rozpinaciu hodnotu (napr. pri čidle MINI-CLICK ide o minimálnu zrážkovú výšku 3mm) a prepinač **SENZOR** je prepnutý na pozícii **ZAP**.

Prepinač SENSOR zostáva v tomto pripade prepnutý na poziciu ZAP a na displeji riadiacej jednotky sa zobrazuje symbol aktivácie čidla.

Tento typ nastavenia sa používa len v tom pripade, keď časť závlahy pracuje v závislosti na čidle a zvyšok trvalo bez čidla (napr. závlaha rastlin umiestnených pod strechou, v skleniku apod.).



Aj vzhľadom na to, že dôjde k zablokovaniu závlahy na sekciach, kde je toto programovateľnou funkciou čidla nastavené, svorky pre ovládanie hlavného elektromagnetického ventilu (rsp. pre relé riadiace čerpadlo) zostávajú po celý čas závlahového cyklu pod napäťom!

Toto je nutné bráť na vedomie predovšetkým pri systémoch, kde je zdrojom tlakovej vody čerpadlo, ktoré je spinané len elektrickým relé na základe pokynu od riadiacej jednotky a kde nie je ďalšia ochrana čerpadla pre pretlakovaním (napr. tlakový spinač alebo poistný ventil)!

#### **Priklad behu závlahy pri riadiacej jednotke X-CORE 801 sa nastavenou programovateľnou funkciou čidla:**

Pre jednoduchosť prikladu je na všetkých sekciách nastavená rovnaká dĺžka závlahy 10 min. t.j. celkovo 80 min. Na sekciach č.2,3 a 4 je nastavené programovateľné vypnutie čidla (OFF).

Pred plánovaním automatického zavlažovania došlo k preháinkam, ktoré zaistili dosiahnutie zrážkovej výšky pre aktiváciu čidla. Automatické zahájenie závlahy sekcie č. 1 je nastavené na 22 hod. Keďže je čidlo stále zablokované, závlaha na sekciu č. 1 nebude prebiehať, svorky pre ovládanie hlavného elektromagnetického ventilu (rsp. pre relé riadiaceho čerpadla) ale zostávajú po celý čas závlahového cyklu pod napäťom!

V čase 22:10 budú nasledovať s desaťminútovými intervaloch sekcie č. 2, 3 a 4, ktoré obsluhujú závlahu v skleniku, preto na nich stav čidla nemá vplyv. Závlaha bude prebiehať.

V čase 22:40 bude prebiehať sekcia č. 5, ovšem čidlo do tejto doby blokuje a preto závlaha tejto sekcie neprebieha, ale svorky pre riadenie hlavného elektromagnetického ventilu (rsp. pre relé riadiace čerpadlo) zostávajú po celú dobu cyklu pod napäťom!

V čase 22:45 dochádza k vyschnutiu čidla, ktoré okamžite prestáva blokovať zavlažovanie a preto sa ihned spúšťa závlaha sekcie č. 6, 7 a 8 podľa nastavených dĺžok.

Rovnako to platí aj pre prerušenie závlahy, kedy čidlo reaguje až v priebehu už započiatej závlahy. V pripade nastavenia dlhého závlahového cyklu, pri ktorom dôjde na začiatku závlahy k aktivácii čidla a zablokovaniu sekcie, kde je to programovateľnou funkciou čidla umožnené a ešte pred ukončením závlahového cyklu dôjde k opäťovnej deaktivácii čidla, závlaha bude znova obnovená.

## **16. Vloženie a vyvolanie programu z trvalo záložnej pamäti**

Ďalšou funkciou, ktorou je riadiaca jednotka X-CORE vybavená je možnosť vloženia nastaveného závlahového programu (rsp. všetkých závlahových programov A,B a C) do trvalej záložnej bez napäťovej pamäti. Programy vložené do tejto pamäti zostávajú v riadiacej jednotke uložené aj v pripade dlhodobého výpadku elektrického prúdu trvajúceho dlhšie ako jeden mesiac. Pri výpadku napájania dlhšom ako jeden mesiac už dochádza k samočinnému odpojeniu 3V záložnej batérie z dôvodu ochrany pred vybitím (napr. počas zimného obdobia).

Programy vložené do trvalej záložnej bez napäťovej pamäti zostávajú k dispozícii aj po uplynutí zimného obdobia pri jarnej aktivácii závlahového systému. Vďaka tomuto pre inštalačné firmy nie je potrebné vyhľadávanie záznamov o podobe závlahového systému pri rôznych typoch záhrad.

Vloženie aktuálneho závlahového programu (rsp. všetkých závlahových programov) do trvalej záložnej bez napäťovej pamäte sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

- otočný ovládač nastavte na poziciu **AUTO**.
- stlačte a podržte min. 5 sekúnd tlačidlá + a PRG.
- po uplynutí 5 sekúnd tlačidlá pustite a v ľavej hornej časti displeja riadiacej jednotky sa objavi symbol **≡**, ktorý sa okamžite začne presúvať na pravú stranu displeja riadiacej jednotky.

- po presunuti symbolu  na pravú stranu displeja riadiacej jednotky, zostane tento symbol niekoľko sekúnd stáť a následne sa displej prepne do základného stavu, v ktorom sa zobrazuje aktuálny časový údaj.
- teraz je aktuálny závlahový program (rsp. všetky závlahové programy) uložený do trvalej záložnej bez napäťovej pamäte.
- takto uložený program (rsp. programy) zostáva v trvalej záložnej bez napäťovej pamäti riadiacej jednotky uložený. A to aj v pripade resetu riadiacej jednotky (viď. kapitola Vymazanie všetkých naprogramovaných dát – reset riadiacej jednotky).
- program uložený v trvalej bez napäťovej pamäti nie je možné jednoducho vymazať, ale len premazať novou uloženým programom.
- pokiaľ sa nastavenie aktuálneho programu (rsp. programov) odlišuje od programu (rsp. programov) uloženého do trvalej záložnej bez napäťovej pamäti, nemá tento program žiadny vplyv na program práve používaný riadiacou jednotkou.

**Obnova** závlahového programu (rsp. všetkých závlahových programov) z trvalej záložnej bez napäťovej pamäte sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

- otočný ovládač nastavte na pozíciu **AUTO**.
- stlačte a podržte min. 5 sekúnd tlačidlá + a PRG.
- po uplynutí 5 sekúnd tlačidlá pustite a v pravej hornej časti displeja riadiacej jednotky sa objavi symbol , ktorý sa okamžite začne presúvať na ľavú stranu displeja riadiacej jednotky.
- po presunuti symbolu  na ľavú stranu displeja riadiacej jednotky, zostane tento symbol niekoľko sekúnd stáť a následne sa displej prepne do základného stavu, v ktorom sa zobrazuje aktuálny časový údaj.
- teraz je závlahový program (rsp. všetky závlahové programy) vyvolaný z trvalej záložnej bez napäťovej pamäte.
- takto vyvolaný program je možné upravovať obvyklým spôsobom, alebo je možné ho ponechať v pôvodnom nastavení pre okamžité riadenie chodu automatického závlahového programu.



Pri všetkých operáciách s trvalou záložnou bez napäťovou pamäťou je nutné vložiť 3V záložnú batériu, resp. odstrániť izolačný prúžok, ktorý zabraňuje samu vybitiu batérie. Pripojenie sietového napájania 230V AC nie v tomto pripade nutné.

## 17. Testovací program elektrických obvodov a displeja riadiacej jednotky (zrýchlený)

- otočný ovládač prepnite na pozíciu **AUTO**.
- na ovládacom panely jednotky stlačte súčasne tlačidlá + - ► ◀.
- na displeji sa zobrazia všetky znaky a symboly, ktoré displej podporuje (plný displej) – viď. kapitola Displej, funkcie a riadiace prvky.
- stlačte tlačidlo +.
- riadiaca jednotka postupne začne testovať elektrické obvody jednotlivých sekcii a to od sekcii číslo 1 až po číslo najvyššej sekcii (podľa typu riadiacej jednotky – 2,4,6 alebo 8 sekcii).
- testovací program elektrických obvodov a displeja riadiacej jednotky sa spustí bez väzby na čidlo, teda aj v pripade, keď je závlaha v automatickom režime čidlom blokovaná.
- v priebehu testu je na displeji trvalo zobrazený symbol prebiehajúcej závlahy , číslo testovanej sekcii (od č. 1 až po číslo najvyššej sekcii), označený je aj program (vždy A) a symbol 0:00.
- testujú sa všetky sekcie bez rozdielu – teda ja tie, ku ktorým nie sú pripojené elektromagnetické ventily (cievky).
- testovanie každej sekcii trvá cca 1 sekundu a preto nedochádza k otvoreniu elektromagnetických ventilov. Pokiaľ si budete priať testovať postrekovače, postupujte podľa kapitoly Štandardný testovací program.
- pokiaľ je elektrický obvod sekcie v poriadku, na displeji sa zobrazuje vpravo od čísla testovanej sekcie symbol 0:00.

- pokiaľ sa na sekciu vyskytne porucha (napr. skrat v obvode sekčného elektromagnetického ventilu, skrat v cievke sekčného elektromagnetického ventilu), na displeji sa zobrazí vpravo od čísla testovanej sekcie symbol **Err**.
- testovaci program pokračuje ďalej a pokiaľ je nasledujúca sekcia v poriadku, symbol **Err** sa zmení na symbol 0:00.
- číslo sekcie v poruche si zapamäťajte a postupujte podľa inštrukcií v kapitole Najčastejšie poruchy a ich riešenie.
- pokiaľ sa na displeji hned' pri zahájení testovacieho programu elektrických obvodov zobrazí **P Err** a následne po cca 1 sekunde **OP Err**, znamená to poruchu v obvode hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla (napr. skrat v káblom vedení, skrat v cievke hlavného elektromagnetického ventilu, skrat vo vinuti relé čerpadla a pod.) – postupujte podľa inštrukcií v kapitole Najčastejšie poruchy a ich riešenie.

## 18. Štandardný testovací program

- otočný ovládač prepnite na pozíciu **AUTO**.
- na ovládacom panely jednotky dlho stlačte tlačidlo **PRG**.
- na displeji sa zobrazí číslo sekcie 1 a dĺžka trvania závlahy 0:01.
- tlačidlo **PRG** pustite a okamžite s pomocou tlačidiel **+/-** nastavte dĺžku trvania testovacieho programu (je možné nastaviť rozmezie 0 min. – 2 hod. v minútových krokoch a 2 hod. – 4 hod. v desaťminútových krokoch).
- maximálna dĺžka štandardného testovacieho programu na jednu sekciu sú 4 hod. (displej zobrazuje 4:00), nastavovanie prebieha v krokoch po jednej minute do 2 hod. a ďalej po 10 minútach.
- minimálna dĺžka štandardného testovacieho programu na jednu sekciu je 1 min. (displej zobrazuje 0:01), nastavovanie prebieha v kroku po jednej minute do 2 hod. a ďalej po 10 minútach. Pokiaľ nastavite dĺžku testu 0:00 testovaci program nebude prebiehať.
- údaj o dĺžke trvania testovacieho programu (0:01 až 4:00) blikne a následne sa zobrazí blikajúci symbol prebiehajúcej závlahy a pokiaľ nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo cca 1 sekundu, riadiaca jednotka zaháji štandardný testovací program sekcie č. 1.
- v priebehu testovacieho programu je možné meniť jeho dĺžku pomocou tlačidiel **+/-**.
- štandardný testovací program nebude spustený do tej doby, kým je čidlo aktivne a na displeji sa zobrazia symboly **OFF** a .
- ak si prajete testovaci program spustiť, prepnite prepinač **SENSOR** na pozíciu **VYP** (čidlo bude vyradené a závlaha môže byť prevádzkovaná trvale a v akomkoľvek režime – vid. kapitola Pripojenie čidel).
- pokiaľ budete chcieť zahájiť štandardný testovací program od inej ako prvej sekcie, okamžite po uvoľnení tlačidla **►** znova stlačte tlačidlo **►** pre dosiahnutie požadovaného čísla sekcie.
- približne za 1 sekundu od dosiahnutia Vami požadovanej sekcie a nastavení dĺžky trvania (tlačidlami **+/-**) sa štandardný testovací program spustí.
- pokiaľ je elektrický obvod sekcie v poriadku, zobrazuje sa na displeji vpravo od čísla testovanej sekcie údaj o dĺžke testovaného programu (0:01 až 4:00) a blikajúci symbol prebiehajúcej závlahy.
- pokiaľ sa na sekciu nachádza porucha (napr. skrat v obvode sekčného elektromagnetického ventilu, skrat v cievke sekčného elektromagnetického ventilu), na displeji sa zobrazí chybné číslo sekcie (**1** až **8**) a vpravo od tohto čísla symbol **Err**. Symbol prebiehajúcej závlahy následne prestane blikat.
- testovaci program je pri nájdení poruchy okamžite ukončený a číslo chybnej sekcie (**1** až **8**) zostáva zobrazené na displeji. Pri odstraňovaní poruchy na sekciu postupujte podľa inštrukcií v kapitole Najčastejšie poruchy a ich riešenie.
- pokiaľ sa na displeji ihned' pri zahájení testovacieho programu zobrazí symbol **P Err**, znamená to poruchu v obvode hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla (napr. skrat v káblom vedení, skrat v cievke hlavného elektromagnetického ventilu, skrat vo vinuti relé čerpadla a pod.) – postupujte podľa inštrukcií v kapitole Najčastejšie poruchy a ich riešenie.
- v takomto prípade sa testovaci program ukončí a test elektrických obvodov jednotlivých sekcií už neprebehne.

- nový test spusťte až po odstránení poruchy v obvode hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla.
- pri poruche v obvode hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla sa okrem symbolu **P Err** sa na displeji po dobu cca 5 sekúnd zobrazí tiež symbol .

- pokiaľ symbol  na displeji svieti, riadiaca jednotka obvod hlavného elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla neustále testuje. V prípade ak porucha cca do 5 sekúnd pominie, na displeji sa zobrazí číslo testovanej sekcie, údaj o dĺžke testovacieho programu (0:01 až 4:00) a blikajúci symbol prebiehajúcej závlahy .
- aj napriek tomu, že porucha nemá trvalý charakter, poruchu odstráňte podľa inštrukcií v kapitole Najčastejšie poruchy a ich riešenie.

## 19. Reset riadiacej jednotky

Pokiaľ budete požadovať, aby všetky Vami naprogramované dátá vrátane reálneho času boli vymazané, postupujte podľa nasledovným spôsobom:

- otočný ovládač nastavte na poziciu **REŽIM AUTO**.
- stlačte súčasne tlačidlá  a PRG a ponechajte ich stlačené.
- po niekoľkých sekundách stlačte ešte tlačidlo reset (RST) umiestnené na pravej bočnici riadiacej jednotky a podržte ho stlačené minimálne 3 sekundy.
- uvoľnite najprv tlačidlo reset (RST) a následne po dvoch sekundách tlačidlá  a PRG.
- pri správnom postupe sa po uvoľnení všetkých tlačidiel na displeji zobrazí pôvodné nastavenie z výroby (12:00 AM).
- pokiaľ sa údaj 12:00 AM nezobrazi, znamená to, že vymazanie pamäti procesoru nebolo vykonané.
- postup opakujte znova, dokiaľ nedojde k úplnému vymazaniu pamäti procesoru a zobrazeniu údaju 12:00 AM na displeji riadiacej jednotky.

**POZNÁMKA:** Vymazanie všetkých naprogramovaných dát vrátane pamäte procesoru je vhodné použiť aj v prípadoch, keď dôjde vinou chyby procesoru k zablokovaniu závlahy či len niektorého z elektromagnetických ventilov alebo funkcií programovania.

Dalej je vhodné vykonať reset riadiacej jednotky v tom prípade, pokiaľ jednotka signalizovala chybu **ERR 1-8**. V prípade chybového hlásenia **ERR** je však nutné vopred zistíť príčinu tejto poruchy a až následne ju odstrániť.

**UPOZORNENIE:** Reset riadiacej jednotky sa netýka programu (resp. programov), ktorý je uložený v trvalej bez napäťovej pamäti.

## 20. Zimná starostlivosť

### Riadiaca jednotka X-CORE – (i) (vnútorné prevedenie):

Po ukončení sezóny prepnite ovládač na poziciu **DOČASNE VYPNUTÉ** a odpojte sieťový transformátor od siete 230V.

### Riadiaca jednotka X-CORE externé prevedenie (jednotka s transformátorom):

Po ukončení sezóny prepnite ovládač na poziciu **DOČASNE VYPNUTÉ**. Pokiaľ to bude možné, nechajte transformátor pripojený k sietovému napätiu. Jednotka sa tak v zimnom období vyhrieva na teplotu, ktorá prispieva k predĺženej životnosti riadiacej jednotky.

### Solar Sync senzor

Pri senzore Solar Sync opatrne zložte hlavicu s hydroskopickými kotúčikmi. Hlavicu uschovajte na suchom a teplom mieste! Skontrolujte stav kotúčikov – pri suchých kotúčikoch v bezchybnom stave musí vrchná časť držiaku dosiahnuť na spodnú časť bez viditeľnej medzere.

## 21. Najčastejšie poruchy a ich riešenie

Porucha	Pričina	Riešenie
Displej zobrazuje prebiehajúcu závlahu, závlaha ale neprebieha	Porucha niektorého z elektromagnetických ventilov, relé čerpadla. Rozvod vody bez tlaku.	Kontrola elektromagnetických ventilov, relé čerpadla, vinutí čerpadla, kálových rozvodov. Kontrola tlaku vody v potrubí, ponorenie sacej časti čerpadla pod hladinu.
Displej nezobrazuje žiadne údaje	Výpadok el. prúdu, riadiaca jednotka nie je vybavená záložným zdrojom 3V batériou.	Kontrola transformátoru a pripojenia 230V AC (nahodenie ističa, výmena poistky), výmena záložného zdroja. Reset riadiacej jednotky (viď. kap. 15).
Zobrazenie času a dňa na displej bliká	Prvé pripojenie riadiacej jednotky k el. sieti. Dlhý výpadok el. prúdu a vybitie záložného zdroja.	Nastavenie aktuálneho času a dňa, výmena záložného zdroja 3V batérie.
Čidlo neblokuje závlahu	Chybné pripojenie čidla alebo jeho porucha. Závlaha je spustená v manuálnom režime. Prepinač RAIN SENSOR v polohe BYPASS. Programovateľná funkcia čidla je nastená na OFF (automatická závlaha nie je číslom ovplyvnená).	Kontrola čidla a jeho pripojenia, vijmutie prepojovacieho mostika zo svorkovnice. Prepnite prepinač RAIN SENSOR na poziciu ACTIVE. Nastavte programovateľnú funkciu čidla na ON (viď. kap. 15 Programovateľná funkcia čidla).
Závlaha nespina v automatickom režime	Chybné naprogramovanie štartovacích časov, sekcií, dni. Zámena režimu AM/PM. Výpadok el. prúdu.	Kontrola naprogramovania a prípadná zmena. Kontrola privodu elektrického prúdu.
Neotvára sa niekterý z elektromagnetických ventilov	Chyba v pripojení elektromagnetického ventilu. Chybna cievka (skrat).	Kontrola pripojenia elektromagnetického ventilu. Výmena cievky elektromagnetického ventilu.

		Program A							Program B							Program C							
Deň v týždni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Interval/párne/nepárne																							
Štartovacie časy	1																						
	2																						
	3																						
	4																						
	Sekcia		Dĺžka zavlažovania							Dĺžka zavlažovania							Dĺžka zavlažovania						
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
poznámky																							

## Najčastejšie otázky

### 1. Ako sa kontroluje napájacie napäťie riadiacej jednotky?

Najskôr zmeňte pomocou voltmetra prítomnosť napájacieho napäťia na svorkovnici primárneho vinutia sieťového transformátora 230V AC. Pokial' nie je na svorkách správne napäťie (alebo vôbec žiadne), skontrolujte privod napájania k riadiacej jednotke (ističe, poistky a pod.).

Pokial' je na primárnom vinutí správne napäťie, zmerajte napäťie na sekundárnom vinutí transformátoru – svorky AC1, AC2 na svorkovnici riadiacej jednotky. V prípade ak nie je spustená žiadna sekcia nameriate cca 28V AC. Pokial' nie je na sekundárnom vinutí žiadne napäťie, odpojte sieťové napäťie od primárneho vinutia transformátora a zmerajte ohmmetrom odpor vinutia sieťového transformátora. Ak je na niektorom vinutí nekonečný odpor, je vinutie prerušené a je nutná výmena transformátora.

### 2. Ako sa prevádzka kontrola sekčného vedenia?

Odpojte sieťové napäťie 230V AC od primárneho vinutia transformátora. Odpojte jednotlivé sekčné vedenia od výstupnej svorkovnice riadiacej jednotky. Spoločný vodič môžete nechať pripojený na svorke C. Pomocou ohmmetra zmerajte odpor medzi svorkou C a jednotlivými sekčnými vodičmi vedúcimi k cievkam elektromagnetických ventilov. Pri správne zapojenej cievke nameriate odpor (24-28) Ohnmov. V prípade ak je

odpor približne polovičný, sú k sekčnému výstupu pripojené dve cievky, pokiaľ je odpor veľmi veľký, môže byť porucha v prerušenom vodiči, alebo môže byť nesprávny spoj vo vodotesnom konektore.

### **3. Je možné k riadiacej jednotke pripojiť senzor dažďa od iného výrobcu?**

Áno, môže. Väčšina výrobcov vyrába senzory na základe mikrospínača, ktorý je zopnutý, alebo rozopnutý pri dosiahnutí určitých klimatických podmienok (teplota, zrážky, rýchlosť vetra a pod.). Je potrebné zistiť, v akom stave je mikrospínač po aktivácii. Obvykle sa vyrábajú senzory, pri ktorých je mikrospínač v neaktívnom stave senzoru zopnutý (tieto senzory majú obvykle označenie NC - normaly closed). Tento typ senzoru je bez problémov použiteľný v riadiacej jednotke X-CORE. Druhý typ senzoru NO – normaly open má v neaktívnom stave senzoru mikrospínač rozopnutí a nie je možné pripojiť ho k tejto riadiacej jednotke.

### **4. Prečo začnú postrekovače po skončení zavlažovania opäť zavlažovať?**

Najčastejšou príčinou opakovanej spúšťania závlahových cyklov je nesprávne naprogramovanie štartovacích časov. Príčinou môže byť napr. prekrytie štartovacích časov v programoch A,B a C, alebo nastavenie niekoľkých štartovacích časov v jednom programe.

### **5. Prečo senzor dažďa nevypne zavlažovanie?**

Príčinou problému môže byť viacero. Napríklad neodstránená pripojka na vstupných svorkách dažďového senzoru. Mnoho riadiacich jednotiek je vybavená prepínačom, ktorý umožňuje premostenie senzoru. Je potrebné skontrolovať si, či je tento prepínač v správnej pozícii. Ďalšou možnosťou je nastavenie senzoru dažďa na priliš veľkú zrážkovú výšku, takže množstvo spadnutých zrážok nestačí k jeho aktivácii. Častou príčinou býva taktiež skrat medzi vodičmi pripájacimi dažďový senzor. Pri bezdrôtových senzoroch Hunter WRC môže byť príčinou priliš veľká vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom alebo inými prekážkami. Ďalšou príčinou môže byť to, že prijímač a vysielač nemajú nastavenú rovnakú komunikačnú adresu.

**Hunter**<sup>®</sup>

**Hunter Industries Incorporated**  
Diamond Street 1940  
920 San Marcos  
California, USA  
[www.hunterindustries.com](http://www.hunterindustries.com)